SCHEDA TECNICA



0102 – Scarpa Alta Saturn Metal Free S3 SRC

Scarpa di sicurezza alta in pelle nabuk, Puntale+Lamina in composito, chiusura con lacci, inserti alta visibilità, tallone antishock.

Specifiche

- Puntale in composito e lamina in Kevlar
- Interno traspirante
- Suola in gomma ad alta resistenza all'usura
- S3 SRC
- Metal Free
- Inserti alta visibilità

Imballo

Confezioni da 10 paia

Marcatura CE

Dispositivo di protezione individuale di II categoria, in base al Regolamento UE ai sensi del D.Lgs. 475/92

Certificazione

E' stato sottoposto alla procedura di esame UE seguendo i seguenti test:
EN ISO 20344:2011 Metodi di prova per calzature
EN ISO 20345:2011 Requisiti di base e supplementari per calzature di sicurezza
EN ISO 13287:2012 Metodi di prova per resistenza allo scivolamento

Livelli di Protezione

EN ISO 20345:2011

Categoria	Requisiti
S3	Calzature di sicurezza con puntale resistente agli urti fino a 200J e suola resistente agli idrocarburi. Zona tallone chiusa, antistatica, assorbimento di energia nel tallone, resistenza alla penetrazione e all'orbimento dell'acqua, resistenza alla perforazione.

Dispositivo di protezione individuale di II categoria, con certificazione **CE** ai sensi del Decreto Leg. 475/92, in attenuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE
Certificato N° 0075/3461/161/03/22/0471

Informazioni Tecniche

Articolo	UFO0102
Colore	Nera e Verde
Costruzione	Pelle nabuk con suola gomma
Taglie	dalla 36 alla 48
Categoria	S3 SRC
Certificazione	EN ISO 20345:2011 CE

Campi di impiego

- Edilizia
- Industria
- Outdoor
- Indoor

Consigli per l'uso

Prima di ogni utilizzo della calzatura, verificare se presenta segni di eccessiva usura come tagli o strappi che ne pregiudicherebbe la protezione. Sostituirla se presentasse danni o eccessiva usura.
Utilizzare la calzatura unicamente per i rischi a cui protegge, consultando la nota informativa presente nella confezione.
La calzatura mantiene una protezione per cui è stata prodotta solamente se viene indossata e allacciata correttamente.

Pulizia e Manutenzione

Rimuovere i residui di sporco con una spazzola con setole morbide e poca acqua. Non utilizzare sostanze aggressive come diluenti, benzine o alcool che ne pregiudicherebbero il buon stato e le caratteristiche.
Dopo la pulizia riporre in un luogo asciutto e areato, lontana da fonti di calore. Estrarre la soletta dopo ogni utilizzo per permettere una completa areazione, anche interna. Seguendo queste accortezze, la vita della calzatura sarà sensibilmente migliorata.

Conservazione

Le calzature devono essere conservate nella loro confezione originale, in un luogo pulito e asciutto, ed a una temperatura di magazzinaggio compresa tra i -10°C e +35°C. Non devono essere esposte direttamente alla luce del sole o a fonti di calore eccessivo.

Smaltimento

Le calzature sono state realizzate senza l'impiego di materiali tossici o nocivi. Non richiede quindi di un particolare processo di smaltimento, a meno che non sia entrata in contatto con particolari sostanza tossiche.
Può essere normalmente smaltita seguendo procedimenti standard, come in discarica o inceneritore.
Non abbandonare nell'ambiente

Dichiarazione di conformità scaricabile sul nostro sito www.ufo-safety.com

UFO SAFETY