921BA/R50 Set di ricambio antiscintilla

1/2"

	art.	■
009210851	921BA/R50	1/2"

