SCHEDA TECNICA



PRO05013 – Giacca in crosta per saldatore

Giacca da saldatore in pelle bovina di alta qualità, morbida e resistente. Cuciture in kevlar resistente allo strappo e a fonti di calore. Chiusura con bottoni a pressione e velcro, elastico ai polsi, soffietto sottobraccia e taschino interno.

Specifiche

- Elastici ai polsi
- Chiusura con bottoni a pressione e velco a tutta lunghezza
- Taschino interno
- Cuciture in kevlar

Imballo

Confezioni da 5 pezzi

Campi di impiego

- Saldatura di ogni tipo e smerigliatura
- Taglio all'ossigeno e al plasma
- Verniciature termiche a spruzzo
-

Dispositivo di protezione individuale di I categoria

Informazioni Tecniche

Articolo	UFO05013
Colore	Miele scuro
Costruzione	Pelle scamosciata di prima qualità
Taglie	dalla L alla 2XL
Categoria	I

Consigli per l'uso

Prima di ogni utilizzo dispositivo di protezione, verificare se presenta segni di eccessiva usura come tagli o strappi che ne pregiudicherebbe la protezione. Sostituirla se presentasse danni o eccessiva usura.

Pulizia e Manutenzione

Rimuovere i residui di sporco con una spazzola con setole morbide senza acqua. Non utilizzare sostanze aggressive che ne pregiudicherebbero il buon stato e le proprietà di protezione.

Conservazione

La giacca deve essere conservata nella loro confezione originale, in un luogo pulito e asciutto, ed a una temperatura di magazzinaggio compresa tra i -10°C e +35°C.
Dopo ogni utilizzo, riporre la giacca al riparo da fonti di umidità. Non bagnare con acqua o liquidi aggressivi o infiammabili.

Smaltimento

Il dispositivo è stato realizzato senza l'impiego di materiali tossici o nocivi. Non richiede quindi di un particolare processo di smaltimento, a meno che non sia entrata in contatto con particolari sostanze.
Può essere normalmente smaltita seguendo procedimenti standard, come in discarica o inceneritore.
Non abbandonare nell'ambiente

Dichiarazione di conformità scaricabile sul nostro sito www.ufo-safety.com

UFO SAFETY