SCHEDA TECNICA



0107/5 – Calzatura NEW URANUS LC - S3S SR

Scarpa bassa con tomaia resistente all'acqua, con puntale e lamina anti foro in composito, linguetta in micro fibra, fodera interna in tessuto traspirante grigio, copri puntale anti abrasione, suola in PU/PU ad alta densità, chiusura con lacci in nylon.

Specifiche

- Puntale e Lamina in composito
- Interno traspirante anti usura
- Protezione esterna del puntale anti abrasione
- Suola in poliuretano bi-densità, battistrada ad alta resistenza all'usura
- S3S SR

Imballo

Confezioni da 10 paia

Marcatura CE

Dispositivo di protezione individuale di II categoria, in base al Regolamento UE 2016/425

Certificazione

E' stato sottoposto alla procedura di esame UE seguendo i seguenti test:
EN ISO 20345:2022 Requisiti di base e supplementari per calzature di sicurezza

Livelli di Protezione

EN ISO 20345:2022

Categoria	Requisiti
S3S SR	Calzature di sicurezza con zona del tallone chiusa, assorbimento dell'energia nella zona del tallone. Tomaia resistente alla penetrazione e assorbimento dell'acqua. Puntale antischiacciamento e lamina antiforo con inserto non metallico chiodo diam. 3mm. Suola con rilievi antiscivolo (pavimento in ceramica + glicerina)

Dispositivo di protezione individuale di II categoria, con certificazione **CE** in attenuazione della Direttiva Europea 2016/425
Certificato N° 0598/PPE/24/5108

Informazioni Tecniche

Articolo	UFO0107/5
Colore	Nero/Blu
Costruzione	Sintetica con suola poliuretano
Taglie	dalla 39 alla 47
Categoria	S3S SR
Certificazione	EN ISO 20345:2022 CE

Campi di impiego

- Edilizia
- Industria
- Outdoor
- Indoor

Consigli per l'uso

Prima di ogni utilizzo della calzatura, verificare se presenta segni di eccessiva usura come tagli o strappi che ne pregiudicherebbe la protezione. Sostituirla se presentasse danni o eccessiva usura.
Utilizzare la calzatura unicamente per i rischi a cui protegge, consultando la nota informativa presente nella confezione.
La calzatura mantiene una protezione per cui è stata prodotta solamente se viene indossata e allacciata correttamente.

Pulizia e Manutenzione

Rimuovere i residui di sporco con una spazzola con setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze aggressive come diluenti, benzine o alcool che ne pregiudicherebbero il buon stato e le caratteristiche.
Dopo la pulizia riporre in un luogo asciutto e areato, lontana da fonti di calore. Estrarre la soletta dopo ogni utilizzo per permettere una completa areazione, anche interna. Seguendo queste accortezze, la vita della calzatura sarà sensibilmente migliorata.

Conservazione

Le calzature devono essere conservate nella loro confezione originale, in un luogo pulito e asciutto, ed a una temperatura di magazzinaggio compresa tra i -10°C e +35°C. Non devono essere esposte direttamente alla luce del sole o a fonti di calore eccessivo.

Smaltimento

Le calzature sono state realizzate senza l'impiego di materiali tossici o nocivi. Non richiede quindi di un particolare processo di smaltimento, a meno che non sia entrata in contatto con particolari sostanza tossiche.
Può essere normalmente smaltita seguendo procedimenti standard, come in discarica o inceneritore.
Non abbandonare nell'ambiente

Dichiarazione di conformità scaricabile sul nostro sito www.ufo-safety.com

UFO SAFETY