SCHEDA TECNICA



0108 – Scarpa Alta Moon in tessuno S1P SRC

Tomaia in tela antistrappo e traspirante, con inserti in pelle. Puntale e lamina antiforo in acciaio elastico, foderata internamente con tessuto traspirante e antibatterico, imbottita nella parte a contatto con la caviglia. Puntale ricoperto in gomma antiusura, suola in poliuretano bidensità SRC, ideale in quei lavori dove serve leggerezza e traspirabilità.

Specifiche

- Puntale in composito e lamina in Acciaio Elastico
- Interno traspirante
- Suola in poliuretano HD bidensità ad alta resistenza all'usura
- S1 SRC
- Tomaia in tessuto antistrappo
- Inserti in pelle

Imballo

Confezioni da 10 paia

Marcatura CE

Dispositivo di protezione individuale di II categoria, in base al Regolamento UE ai sensi del D.Lgs. 475/92

Certificazione

E' stato sottoposto alla procedura di esame UE seguendo i seguenti test:
EN ISO 20344:2011 Metodi di prova per calzature
EN ISO 20345:2011 Requisiti di base e supplementari per calzature di sicurezza
EN ISO 13287:2012 Metodi di prova per resistenza allo scivolamento

Livelli di Protezione

EN ISO 20345:2011

Categoria	Requisiti
S1P	Calzature di sicurezza con puntale resistente agli urti fino a 200J e allo schiacciamento statico fino a 15Kn, antistatica, assorbimento di energia sul tallone, suola resistente agli idrocarburi, protezione sulla pianta del piete alla perforazione.

Dispositivo di protezione individuale di II categoria, con certificazione **CE** ai sensi del Decreto Leg. 475/92, in attenuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE
Certificato N° LECFI00381544

Informazioni Tecniche

Articolo	UFO0108
Colore	Nera e Grigia
Costruzione	Sintetico traspirante con suola in poliuretano
Taglie	dalla 38 alla 48
Categoria	S1P SRC
Certificazione	EN ISO 20345:2011 CE

Campi di impiego

- Edilizia
- Industria
- Outdoor
- Indoor

Consigli per l'uso

Prima di ogni utilizzo della calzatura, verificare se presenta segni di eccessiva usura come tagli o strappi che ne pregiudicherebbe la protezione. Sostituirla se presentasse danni o eccessiva usura.
Utilizzare la calzatura unicamente per i rischi a cui protegge, consultando la nota informativa presente nella confezione.
La calzatura mantiene una protezione per cui è stata prodotta solamente se viene indossata e allacciata correttamente.

Pulizia e Manutenzione

Rimuovere i residui di sporco con una spazzola con setole morbide e poca acqua. Non utilizzare sostanze aggressive come diluenti, benzine o alcool che ne pregiudicherebbero il buon stato e le caratteristiche.
Dopo la pulizia riporre in un luogo asciutto e areato, lontana da fonti di calore. Estrarre la soletta dopo ogni utilizzo per permettere una completa areazione, anche interna. Seguendo queste accortezze, la vita della calzatura sarà sensibilmente migliorata.

Conservazione

Le calzature devono essere conservate nella loro confezione originale, in un luogo pulito e asciutto, ed a una temperatura di magazzinaggio compresa tra i -10°C e +35°C. Non devono essere esposte direttamente alla luce del sole o a fonti di calore eccessivo.

Smaltimento

Le calzature sono state realizzate senza l'impiego di materiali tossici o nocivi. Non richiede quindi di un particolare processo di smaltimento, a meno che non sia entrata in contatto con particolari sostanza tossiche.
Può essere normalmente smaltita seguendo procedimenti standard, come in discarica o inceneritore.
Non abbandonare nell'ambiente

Dichiarazione di conformità scaricabile sul nostro sito www.ufo-safety.com

UFO SAFETY