# SCHEDA TECNICA



## 0110 – Scarpa Alta New Venus S3 SRC

Scarpa di sicurezza alta in pelle, Puntale+Lamina in ferro, chiusura con lacci, inserti alta visibilità, tallone antishock.

### Specifiche

- Puntale in composito e lamina in metallo
- Interno traspirante
- Suola in poliuretano alta densità, resistente all'usura
- S3 SRC
- Inserti alta visibilità

### Imballo

Confezioni da 10 paia

### Marcatura CE

Dispositivo di protezione individuale di II categoria, in base al Regolamento UE ai sensi del D.Lgs. 475/92

### Certificazione

E' stato sottoposto alla procedura di esame UE seguendo i seguenti test:
**EN ISO 20344:2011** Metodi di prova per calzature
**EN ISO 20345:2011** Requisiti di base e supplementari per calzature di sicurezza
**EN ISO 13287:2012** Metodi di prova per resistenza allo scivolamento

### Livelli di Protezione

**EN ISO 20345:2011**

| Categoria | Requisiti |
|---|---|
| S3 | Calzature di sicurezza con puntale resistente agli urti fino a 200J e suola resistente agli idrocarburi. Zona tallone chiusa, antistatica, assorbimento di energia nel tallone, resistenza alla penetrazione e all'orbimento dell'acqua, resistenza alla perforazione. |

Dispositivo di protezione individuale di II categoria, con certificazione **CE** ai sensi del Decreto Leg. 475/92, in attenuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE
Certificato N° 0075/3461/161/01/22/0192

### Informazioni Tecniche

| | |
|---|---|
| Articolo | UFO0110 |
| Colore | Nera e Verde |
| Costruzione | Pelle Fiore con suola poliuretano |
| Taglie | dalla 38 alla 47 |
| Categoria | S3 SRC |
| Certificazione | EN ISO 20345:2011 CE |

### Campi di impiego

- Edilizia
- Industria
- Outdoor
- Indoor

### Consigli per l'uso

Prima di ogni utilizzo della calzatura, verificare se presenta segni di eccessiva usura come tagli o strappi che ne pregiudicherebbe la protezione. Sostituirla se presentasse danni o eccessiva usura.
Utilizzare la calzatura unicamente per i rischi a cui protegge, consultando la nota informativa presente nella confezione.
La calzatura mantiene una protezione per cui è stata prodotta solamente se viene indossata e allacciata correttamente.

### Pulizia e Manutenzione

Rimuovere i residui di sporco con una spazzola con setole morbide e poca acqua. Non utilizzare sostanze aggressive come diluenti, benzine o alcool che ne pregiudicherebbero il buon stato e le caratteristiche.
Dopo la pulizia riporre in un luogo asciutto e areato, lontana da fonti di calore. Estrarre la soletta dopo ogni utilizzo per permettere una completa areazione, anche interna. Seguendo queste accortezze, la vita della calzatura sarà sensibilmente migliorata.

### Conservazione

Le calzature devono essere conservate nella loro confezione originale, in un luogo pulito e asciutto, ed a una temperatura di magazzinaggio compresa tra i -10°C e +35°C. Non devono essere esposte direttamente alla luce del sole o a fonti di calore eccessivo.

### Smaltimento

Le calzature sono state realizzate senza l'impiego di materiali tossici o nocivi. Non richiede quindi di un particolare processo di smaltimento, a meno che non sia entrata in contatto con particolari sostanza tossiche.
Può essere normalmente smaltita seguendo procedimenti standard, come in discarica o inceneritore.
Non abbandonare nell'ambiente

Dichiarazione di conformità scaricabile sul nostro sito www.ufo-safety.com

UFO SAFETY