SCHEDA TECNICA



UFO0807 Guanto in pelle da saldatore TIG

Guanto in pelle fiore palmo e dorso, con manichetta di protezione in crosta

Specifiche
- Pelle fiore bovina sul dorso e sul palmo
- Manichetta in crosta da 15cm
- Cuciture kevlar
- Lunghezza totale 35cm

Imballo
Conf. da 12 paia imbustate singolarmente
Cartone da 60 paia

Marcatura CE
Dispositivo di protezione individuale di II categoria, in base al Regolamento UE 89/686/EEC

Certificazione
E' stato sottoposto alla procedura di esame UE del tipo Modulo B seguendo i seguenti test:
EN20420:2020 (Requisiti generali per i guanti di protezione)
EN388:2016 (Resistenza contro i rischi meccanici)
EN407:2020 (Resistenza contro le alte temperature)
EN12477 (Guanti protezione saldatura)

Livelli di Protezione

EN20420:2020 (Requisiti generali)

Prestazioni	Livello
Destrezza	4

EN388:2016 (Rischi meccanici)

Prestazioni	Livello
Resistenza all'abrasione	3
Resistenza al taglio da lama	1
Resistenza allo strappo	3
Resistenza alla perforazione	3
Resistenza al taglio	X (N/A)

Resistenza al taglio in base EN ISO 13997:1999

EN407:2020

Prestazioni	Livello
Resistenza all'infiammabilità	4
Resistenza calore da contatto	1
Resistenza calore convettivo	3
Resistenza calore radiante	X
Resistenza piccoli schizzi metallo fuso	4
Resistenza grandi masse metallo fuso	X

Informazioni Tecniche

Articolo	UFO0807
Colore	Bianco / Giallo
Costruzione	Pelle fiore
Taglie (EN420:2003)	10
Categoria	II
Certificazione	CE EN 388:2016 3133X EN407:2004 413X4X

Campi di impiego
- Operazioni di saldatura
- Manipolazione di oggetti caldi
- Carpenteria
- Manipolazione di lamiere o oggetti taglienti, anche caldi
- Manutenzione pesante

Consigli per l'uso
Prima di ogni utilizzo del guanto, verificare se presenta segni di eccessiva usura come tagli o strappi che ne pregiudicherebbe la protezione. Usare il guanto per i rischi a cui protegge (vedi valori di protezione presenti sul dorso del guanto) e consultando la nota informativa presente nella confezione. Non usare in condizioni di macchinari in movimento in cui potrebbe impigliarsi. Non usare a contatto con acidi e liquidi.

Pulizia e Manutenzione
Questi guanti non sopportano il lavaggio con detergenti, rimuovere i residui di sporco con una spazzola con setole morbide. Dopo ogni utilizzo è consigliato pulirli immediatamente.

Conservazione
Ogni guanto è contenuto in una busta chiusa, che lo protegge dal deterioramento. I guanti devono essere conservati in un luogo pulito e asciutto, ed a una temperatura di magazzinaggio compresa tra i -10°C e +40°C. Non devono essere esposti direttamente alla luce del sole.

Smaltimento
I guanti sono stati realizzati senza l'impiego di materiali tossici o nocivi. Vanno considerati tuttavia rifiuti speciali: valutare la pericolosità in base all'uso a cui è stato destinato e alle disposizioni legislative vigenti.
Affidare lo smaltimento ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, secondo la normativa nazionale e locale.
Non abbandonare nell'ambiente

Dispositivo di protezione individuale di II categoria, con certificazione **CE** ai sensi del Decreto Leg. 475/92, in attenuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE
Certificato N° DELF21012197

Dichiarazione di conformità scaricabile sul nostro sito www.ufo-safety.com

UFO SAFETY