SCHEDA TECNICA



UFO0880/2 – Guanto Nylon/Nitrile

Guanto 100% in nylon e spandex, rivestito in nitrile foam con puntinatura antiscivolo

Specifiche
- Supporto in nylon e spandex senza cuciture
- Impregnato in Nitrile,
- Puntinatira antiscivolo
- Calibro 15 - 300gr/m2

Imballo
Conf. da 12 paia imbustate singolarmente
Cartone da 120 paia

Marcatura CE
Dispositivo di protezione individuale di II categoria, ai sensi del Regolamento UE 2016/425

Certificazione
E' stato sottoposto alla procedura di esame UE del tipo Modulo B seguendo i seguenti test:
EN420:2003 + A1:2009 (Requisiti generali per i guanti di protezione)
EN388:2016 (Resistenza contro i rischi meccanici)

Livelli di Protezione

EN420:2003 + A1:2009 (Requisiti generali)
EN ISO 21420:2020+A1+2024 (Requisiti generali)

Prestazioni	Livello
Destrezza	5

EN388:2016+A1:2018 (Rischi meccanici)

Prestazioni	Livello
Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio da lama	1
Resistenza allo strappo	2
Resistenza alla perforazione	1
Resistenza al taglio	X (N/A)

Resistenza al taglio in base EN ISO 13997:1999

Dispositivo di protezione individuale di II categoria, con certificazione **CE** ai sensi del Decreto Leg. 475/92, in attenuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE
Certificato N° G-502-09295-25
Test report N° 25-2970.1

Informazioni Tecniche

Articolo	UFO0880/2
Colore	Grigio/Nero
Costruzione	Nylon/Spandex/Nitrile
Taglie (EN420:2003)	7,8,9,10,11
Categoria	II
Certificazione	EN 388:2016 4121X

Campi di impiego
- Manutenzione generale
- Carpenteria
- Settore dei trasporti
- Industria meccanica
- Carrozzeria

Consigli per l'uso
Prima di ogni utilizzo del guanto, verificare se presenta segni di eccessiva usura come tagli o strappi che ne pregiudicherebbe la protezione. Usare il guanto per i rischi a cui protegge (vedi valori di protezione presenti sul dorso del guanto) e consultando la nota informativa presente nella confezione. Non usare in condizioni di macchinari in movimento in cui potrebbe impigliarsi. Non usare a contatto con acidi e liquidi.

Pulizia e Manutenzione
Questi guanti non sopportano il lavaggio con detergenti, rimuovere i residui di sporco con una spazzola con setole morbide. Dopo ogni utilizzo è consigliato pulirli immediatamente.

Conservazione
Ogni guanto è contenuto in una busta chiusa, che lo protegge dal deterioramento. I guanti devono essere conservati in un luogo pulito e asciutto, ed a una temperatura di magazzinaggio compresa tra i -10°C e +35°C. Non devono essere esposti direttamente alla luce del sole.

Smaltimento
I guanti sono stati realizzati senza l'impiego di materiali tossici o nocivi. Vanno considerati tuttavia rifiuti speciali: valutare la pericolosità in base all'uso a cui è stato destinato e alle disposizioni legislative vigenti.
Affidare lo smaltimento ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, secondo la normativa nazionale e locale.
Non abbandonare nell'ambiente

Dichiarazione di conformità scaricabile sul nostro sito www.ufo-safety.com

UFO SAFETY